

Munkebo d. 02.11.2017

Bilag I

Billeder fra Vestre dæmning

Oversigt over billeder

Vestre Dæmning	2
Dæmningsstrækning N-N, kanalvej	2
<i>Brinksikring.....</i>	<i>2</i>
Billede 1 – Brinksikring ved kanalvej, set mod vest.....	2
Billede 2 – Brinksikring ved kanalvej, set mod nordvest	3
Billede 3 – Brinksikring ved kanalvej, set mod nord.....	4
Billede 4 – Brinksikring ved kanalvej, set mod syd	5
Billede 5 – Brinksikring ved kanalvej, set mod øst	6
Billede 6 – Brinksikring ved kanalvej nordvest.....	7
Billede 7 – Brinksikring ved kanalvej, set mod øst	8
Vestre Dæmning	9
Dæmningsstrækning O-O, vendeplads	9
<i>Brinksikring.....</i>	<i>9</i>
Billede 8 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst.....	9
Billede 9 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst.....	10
Billede 10 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst.....	11
Billede 11 - Brinksikring ved vendeplads, set mod vest.....	12
Billede 12 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest	13
Billede 13 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest	14
Billede 14 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest	15
Billeder 15A – Brinksikring, principtegning af oprindelige opbygning.....	16
Billeder 15B – Brinksikring, principtegning af oprindelige opbygning.	17

Vestre Dæmning

Dæmningsstrækning N-N, kanalvej

Brinksikring



Billede 1 – Brinksikring ved kanalvej, set mod vest



Billede 2 – Brinksikring ved kanalvej, set mod nordvest



Billede 3 – Brinksikring ved kanalvej, set mod nord



Billede 4 – Brinksikring ved kanalvej, set mod syd



Billede 5 – Brinksikring ved kanalvej, set mod øst



Billede 6 – Brinksikring ved kanalvej nordvest



Billede 7 – Brinksikring ved kanalvej, set mod øst

Vestre Dæmning

Dæmningsstrækning O-O, vendeplads

Brinksikring



Billede 8 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst



Billede 9 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst



Billede 10 - Brinksikring ved vendeplads, set mod øst



Billede 11 - Brinksikring ved vendeplads, set mod vest




Billede 12 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest



Billede 13 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest




Billede 14 – Brinksikring ved vendeplads, set mod vest



Billeder 15A – Brinksikring, principtegning af oprindelige opbygning.

Ej målfast, ej i målestok



Billeder 15B – Brinksikring, principtegning af oprindelige opbygning.

Ej målfast, ej i målestok