

Rettelsesblad nr. 2

Kunde	Skive Teknik Skole	Projektnr.	1023584
Projekt	Praktikcenter H C Ørstedsvvej 30, Skive	Dato	2017-04-21
Emne	Rettelsesblad nr. 2	Initialer	OLWU

Byggesagsbeskrivelsen:

Til afsnit 5. Omgivende miljø

Tilføjes: **Punkt 5.6 Stilladser**

Den enkelte entreprenør sørger selv for egne stilladser. Det vil fx sige at tømrerentreprenøren skal opstille nødvendige stilladser langs facader til at kunne udføre de entrerede tagarbejder

TAGARBEJDET:

– Fagbeskrivelsen :

Pkt. B1.1.6 Kontrol af eksist. bygningsdele:

Ændring: Eksist. tekst ændres til:

" Inden udførelse af ny varmtagskonstruktion over rum P1.1 og P1.2 skal entreprenøren, efter eksist. ovenlys er demonteret, kontrollere opbygningen af eksist. tagkonstruktion, herunder tykkelsen på krydsfinerplade (mht. beregning af efterfølgende mekanisk fastgørelser af den nye tagisolering, formodet dampspærrepap, tykkelse på tagisolering samt overpap.

Resultat meddeles byggeledelsen, som herefter afgør om den i udbuddet angivet efterisoleringstykkelse skal bibeholdes, øges eller mindskes og om der er den formodede dampspærrepap og den er anvendelig, således at overpap skal perforeres, for ikke at få dobbelt dampspærre".

I tilbuddet skal medregnes jævn perforering af eksist. overpap.

ALECTIA A/S

Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark

Tlf.: +45 88 19 10 10

TØMRERARBEJDET:

– Fagbeskrivelsen :

Pkt. B2.4.10.1 Ændring af gavlkonstruktion består af:

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
OLWU@alectia.com

Tilføjelse: Indv. fjernes eksist. lodrette forskallingsbrædder og der medregnes opbygget nyt træskelet inkl. mineraluld A37 i nødv. tykkelse til flugt med eksist. indv. mur. Der medregnes 45mm.
Herpå 0,20mm. plastfolie, nyt 45mm. træskelet inkl. mineraluld A37 fra 250cm. over gulv til loft .
Herpå monteres nye 35mm. træbetonplader i 600mm. bredde, monteret lodretstående.
Nedadvendte kanter skal være affasede.

SNEDKERARBEJDET:

– Fagbeskrivelsen :

B3.4.3.3 Oversigt indv. døre og vinduer:

Tilføjelse: **idd1 (dobbeltdør til teknikrum på 1. sal))**
40 mm. EI₂₃₀-C/35dB klassificeret brand- og lyddør.
Døren udføres uden bundstykke.
40mm rustfri stålskinne under dørplader.
Dørblade udføres med mekanisk bundløsning.

MALERARBEJDET:

– Fagbeskrivelsen :

Pkt. F1.5.4 Malerbehandling af eksist. synlige stålspær samt synlige stålsøjler (med overfladerust):

Omfang:

Ændring: Antal på stålspærskrammer ændres fra 4 til 5 stk.

Tilføjelse: 5 stk. stålspærforstærkninger af rundjern samt beslag iht. ingeniørtegning K-ST-5-29-01

ALECTIA A/S

Ole Würtz

Direkte tlf. +45 29 171 013